

**TARJOUSTEN LAATUVERTAILUTAULUKKO**  
**Raahesalin katsomopenkkien uudelleen verhoilu**

Pvm. 3.4.2024

RAAHESALI	Audio-kaluste Oy istuin nro. 399	Hamari auditorium furniture solutions Oy istuin nro.398	Arvo Piironen Oy istuin nro.397	Verhoilutyö Eija Rauma istuin nro. 395
<b>Saumat</b>	Saumat vahvistettu päälleompeleilla, mikä tuo verhoiluun kestävyyttä sekä kauniin lisäyksityiskohdan	Saumoissa osittain rypyjä.	Saumavarat kuultavat läpi. Istuimen ruuvinreiät viimeistelty huolellisesti kolvaamalla.	Saumoissa osittain rypyjä ja saumauksen kulku epätasainen.
<b>Tilaajan arviointiryhmän pisteytys:</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
<b>Lisäpehmusteet</b>	Istuinpehmusteissa ei moitittavaa, kokonaisuus näyttävä ja ryhdikäs.	Istuin pehmusteet liian kovat. Vaikuttavat kokonaan uusituilta. Pehmusteet ohuempia kuin alkuperäisissä istuimissa.	Istuinpehmusteet tuntuvat jo valmiiksi istutuilta ja antavat periksi, jolloin istuja painuu tuolin pohjaan.	Hyvä istuin mukavuus, mutta pehmusteet ovat pullistuneet ja tekevät istuimesta turvonneen näköisen.
<b>Tilaajan arviointiryhmän pisteytys:</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>Verhoilukankaan aseointi</b>	Aseoinnista ei huomautettavaa.	Aseoinnista ei huomautettavaa.	Aseoinnista ei huomautettavaa.	Verhoilukangas näyttää kiristetyltä liian tiukalle.
<b>Tilaajan arviointiryhmän pisteytys:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>Huolellisuus</b>	Saumojen huolellisuus ja työnjälki kokonaisuudessaan erinomainen.	Istuimen ruuvin reikä viimeistely tehty niiteillä. Niitit tulevat metallikiinnitystä vasten ja mahdollisesti hankautuisivat käytössä irti. Yksi kiinnitysruuveista korvattu eri värisellä ruuvilla.	Kokonaisuus huolellinen.	Pehmustetta istuinosassa lisätty myös ruuvin alle, jolloin penkkiä ei saa loppuun asti kiinnitettyä.
<b>Tilaajan arviointiryhmän pisteytys:</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>30</b>
<b>YHTEENSÄ:</b>	200	120	170	130
<b>LAATUPISTEYTYYS:</b>	<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	<b>42,50</b>	<b>32,50</b>